



真空加料机配置清单

- | | |
|-------------------|----|
| ① 真空发生器 | 1台 |
| ② 过滤器(316L不锈钢过滤器) | 1套 |
| ③ 真空料斗(304不锈钢) | 1个 |
| ④ 压缩空气反吹系统 | 1套 |
| ⑤ 气动放料门系统 | 1套 |
| ⑥ 控制系统 | 1套 |
| ⑦ 食品级PU吸料软管 | 3米 |
| ⑧ 可调吸料枪 | 1支 |

技术参数

型号	输送能力	压缩空气消耗量	供气压力
QVC-1	300kg/h	180L/min	0.4-0.6MPa

说明: QVC-1真空上料机输送物料为面粉, 输送距离为3米(水平距离+垂直高度), 测得极限输送量为300kg/h。物料输送距离加倍输送量减半, 另物料流动性对输送量有很大影响。

版次		日期		说明		修改	校核	审核	批准	
签署	日期	签署	日期	 <p>曙光动力科技(天津)有限公司 AURORA POWER TECHNOLOGY CO., LTD.</p>						
设计										
校核										
审核										
批准				图号	AU-QVC-1-MA-001					
				气动真空上料机QVC-1外形图						
				比例				版次		
								A		
								第1张共1张		